

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
4.	18.5.2012	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Carlo CASINI	responsabile degli uffici di SPEA denominati <i>UTSA 1° Tronco e Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
5.	1.8.2012	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
6.	2.10.2012	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
7.	28.3.2013	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Carlo CASINI	responsabile degli uffici di SPEA denominati <i>UTSA 1° Tronco e Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
8.	28.6.2013	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
9.	5.9.2013	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco denominato Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
10.	6.12.2013	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
11.	20.3.2014	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Carlo CASINI	responsabile degli uffici di SPEA denominati <i>UTSA 1° Tronco e Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
12.	8.5.2014	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
13.	3.9.2014	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
14.	25.11.2014	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
15.	25.2.2015	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
16.	12.5.2015	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
17.	17.9.2015	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
18.	17.11.2015	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>			

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
19.	29.2.2016	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
20.	30.3.2016	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
21.	14.6.2016	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
22.	30.6.2016	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
23.	11.7.2016	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
24.	31.8.2016	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
25.	28.9.2016	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
26.	28.10.2016	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
27.	21.3.2017	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
28.	28.4.2017	Marco TRIMBOLI e Fabio SANETTI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
29.	1.9.2017	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Fabio SANETTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
30.	24.10.2017	Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Fabio SANETTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
31.	19.2.2018	Massimo RUGGERI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Antonino VALENTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Luca FRAZZICA	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
32.	27.6.2018	Massimo RUGGERI e Marco TRIMBOLI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Antonino VALENTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Luca FRAZZICA	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
33.	31.12.2011	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
34.	31.3.2012	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
35.	30.6.2012	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
36.	30.9.2012	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
37.	31.12.2012	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
38.	31.3.2013	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
39.	30.6.2013	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
40.	30.9.2013	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
41.	31.12.2013	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
42.	31.3.2014	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
43.	30.6.2014	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
44.	30.9.2014	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
45.	31.12.2014	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
46.	31.3.2015	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
47.	30.6.2015	Carlo CASINI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
48.	30.9.2015	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Manutenzione Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
49.	31.12.2015	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Manutenzione Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
50.	31.3.2016	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Manutenzione Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
51.	30.6.2016	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
52.	30.9.2016	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
53.	31.12.2016	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
54.	31.3.2017	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
55.	5.7.2017	Fabio SANETTI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
56.	5.10.2017	Fabio SANETTI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
57.	8.1.2018	Fabio SANETTI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Antonino VALENTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
58.	9.4.2018	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Antonino VALENTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Luca FRAZZICA	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
59.	6.7.2018	Serena ALLEMANNI	Antonino GALATÀ	<i>amministratore delegato</i> di SPEA
			Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Antonino VALENTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Luca FRAZZICA	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>

In Genova, nelle date sopra specificate.

## **GALATÀ:**

reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 479, 476 comma 2, 491 bis c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale responsabile delle attività di sorveglianza delle opere d'arte della rete autostradale in concessione ad ASPI, nell'esercizio delle sue funzioni, concorreva moralmente, unitamente ad altri, con gli autori materiali, a formare i seguenti rapporti di ispezione e le seguenti relazioni trimestrali, sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, atti pubblici di fede privilegiata ideologicamente falsi aventi ad oggetto il viadotto Polcevera, atti nei quali si attestava, contrariamente al vero, che tutte le parti del viadotto, compresi gli interni di tutti cassoni sottostanti all'impalcato, erano state ispezionate a distanza ravvicinata o, comunque, con modalità idonee a consentire la formulazione, per ciascun difetto, di descrizioni precise e voti affidabili

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
1.	14.12.2011	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
2.	12.3.2012	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
3.	10.4.2012	Giorgio MELANDRI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Carlo CASINI	responsabile degli uffici di SPEA denominati <i>UTSA 1° Tronco e Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
4.	18.5.2012	Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Carlo CASINI	responsabile degli uffici di SPEA denominati <i>UTSA 1° Tronco e Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
5.	1.8.2012	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>			

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
6.	2.10.2012	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
7.	28.3.2013	Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Carlo CASINI	responsabile degli uffici di SPEA denominati <i>UTSA 1° Tronco e Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
8.	28.6.2013	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
9.	5.9.2013	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
10.	6.12.2013	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
11.	20.3.2014	Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Carlo CASINI	responsabile degli uffici di SPEA denominati <i>UTSA 1° Tronco e Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
12.	8.5.2014	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
13.	3.9.2014	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
14.	25.11.2014	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>			

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
15.	25.2.2015	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
16.	12.5.2015	Carlo CASINI e Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
17.	17.9.2015	Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
18.	17.11.2015	Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>			

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
19.	29.2.2016	Serena ALLEMANNI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>			

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
20.	30.3.2016	Marco TRIMBOLI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Mario BERGAMO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
21.	14.6.2016	Marco TRIMBOLI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
22.	30.6.2016	Marco TRIMBOLI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
23.	11.7.2016	Serena ALLEMANNI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
24.	31.8.2016	Marco TRIMBOLI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
25.	28.9.2016	Serena ALLEMANNI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
26.	28.10.2016	Marco TRIMBOLI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Gallerie, Progettazione e Monitoraggio Opere Strutturali</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
27.	21.3.2017	Marco TRIMBOLI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autori materiali</b>	<b>in concorso morale con</b>	
28.	28.4.2017	Marco TRIMBOLI e Fabio SANETTI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della <i>Direzione 1° Tronco</i> denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
29.	1.9.2017	Marco TRIMBOLI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Fabio SANETTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
30.	24.10.2017	Marco TRIMBOLI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i> ; responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Fabio SANETTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali, Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
31.	19.2.2018	Massimo RUGGERI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Antonino VALENTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Luca FRAZZICA	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data rapporto ispezione</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
32.	27.6.2018	Massimo RUGGERI e Marco TRIMBOLI	Massimiliano GIACOBBI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Divisione Esercizio e Nuove Attività</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Antonino VALENTI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Serena ALLEMANNI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Sorveglianza UTSA 1° Tronco</i>
			Stefano MARIGLIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo STRAZZULLO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica e Impianti</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Michele DONFERRI MITELLI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio</i>
			Luca FRAZZICA	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione e Coordinamento Opere Strutturali Stazioni e Fabbricati</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
33.	31.12.2011	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
34.	31.3.2012	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
35.	30.6.2012	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>			

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
36.	30.9.2012	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
37.	31.12.2012	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Direzione 1°, 2°, 3° e 9° Tronco, appoggi e miglioramento sismico</i>
			Mariano ROMAGNOLO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Ponti e Viadotti</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
38.	31.3.2013	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
39.	30.6.2013	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
40.	30.9.2013	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
41.	31.12.2013	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Paolo AGNESE	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
42.	31.3.2014	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

	<b>data relazione trimestrale</b>	<b>autore materiale</b>	<b>in concorso morale con</b>	
43.	30.6.2014	Carlo CASINI	Giampaolo NEBBIA	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Funzione Centrale Servizi Esercizio</i>
			Maurizio CENERI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Collaudi e Controlli non distruttivi</i>
			Marco VEZIL	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Ufficio Tecnico di Sorveglianza Autostradale (UTSA) 1° Tronco</i>
			Alberto ASCENZI	responsabile dell'ufficio di SPEA denominato <i>Supporto Tecnico alla Vigilanza</i>
			Riccardo RIGACCI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Direzione 1° Tronco</i>
			Marita GIORDANO	responsabile dell'ufficio di ASPI della Direzione 1° Tronco denominato <i>Tecnica</i>
			Fulvio DI TADDEO	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Manutenzione Opere Strutturali</i>
			Massimo MELIANI	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Opere d'Arte Nord, Giunti e Gallerie</i>
			Matteo DE SANTIS	responsabile dell'ufficio di ASPI denominato <i>Progettazione, Sorveglianza e Monitoraggio</i>

